

А К Т
загального огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Героїв Дніпра, 47

Уманець Г.М.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Києва»

ОД-505

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера ОД-505 Волошиної Н.М., інженера I-ї категорії Лаврентьевої Т.І., майстра техдільниці Уманець Г.М.

з 21.09.2022 р.

(дата початку огляду)

по 23.09.2022 р.

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Героїв Дніпра, 47
і встановила:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9621,7 кв. м, кількість квартир – 232 штук.

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 47 на вул. Героїв Дніпра комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

| № з/п | Найменування елемента (конструкції) будинку | Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку | Примітка |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Фундаменти | В задовільному стані | |
| 2 | Фасади | В задовільному стані | |
| 3 | Стіни | В задовільному стані | |
| 4 | Герметизовані стики | Потребують поточного ремонту | |
| 5 | Підлога | В ліфтових холах потребує заміни | |
| 6 | Покрівля | Потребує поточного ремонту | |
| 7 | Водостоки | В задовільному стані | |
| 8 | Сходові клітки, сходові марші | Потребують капітального ремонту | |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9 | Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій) | В задовільному стані | |
| 10 | Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери) | В задовільному стані, потребують поточного ремонту(заварені завантажувальні клапани 1,2 під. 23.03.2020 р) | |
| 11 | Сміттєзбірні камери (водопровід) | Відсутнє водопостачання в п. № 1,2 | |
| 11 | Вікна | В задовільному стані | |
| 12 | Двері | В задовільному стані | |
| 13 | Вхідні групи | В задовільному стані | |
| 14 | Козирки вхідних груп | В задовільному стані | |
| 15 | Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення) | Електрообладнання в задовільному стані. | |
| 16 | Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень) | Ліфти працюють в паспортному режимі | |
| 17 | Системи центрального опалення | Потребують поточного ремонту | |
| 18 | Системи гарячого водопостачання | В задовільному стані | |
| 19 | Системи холодного водопостачання і каналізації | В задовільному стані | |
| 17 | Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття) | В задовільному стані | |

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку № 47 на вул. Героїв Дніпра – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації у осінньо-зимовий період 2022-2023 р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Члени комісії: головний інженер

інженер I-ї категорії

Майстер техдільниці



Волошина Н.М.

Лаврентьєва Т.І.

Уманець Г.М

Дата огляду «23» вересня 2022 р.