

А К Т
осіннього огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: вул. Маршала Малиновського, 3-Б

Мундир.Н.М.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Багінської М.С., інженера 1 категорії Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці
Мундир Н.М.

06.09.2022р.
(дата початку огляду)

06.09.2022р.
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Малиновського, 3-Б
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12592,90 кв. м, кількість квартир – 214 штук.

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 3-Б по вул. Маршала Малиновського комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	потребують поточного ремонту окремих квартир.	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту	

6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	потребують капітального ремонту 5-8 під.(поточний до2пов. 2021р.)	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують поточного ремонту (08.04.2020-заварені)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребує відновлення водопроводу 5п,6п,7п,8п.	
12	Вікна	потребують заміни	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Поточний ремонт 5-6 під, 07.2020 7,8під –потребують ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Капітальний ремонт асфальтного покриття 2020р	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул. Маршала Малиновського, 3-Б – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінній період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації житлового будинку у наступний період)

Голова комісії:

Головний інженер ОД-503



Багінська М.С.

Члени комісії:

Інженер 1 категорії

A blue ink signature of S.G. Podbelytseva.

Подбельцева С.Г.

Майстер техдільниці

A blue ink signature of N.M. Mundir.

Мундир Н.М.

Дата огляду 06.09.2022р.