

**А К Т**  
**осіннього огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 1-Д**

Хижкова В.С.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
**ОД-503**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Багінської М.С., інженера 1 кат. Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці Хижкової В.С.

20.09.2022  
(дата початку огляду)

20.09.2022  
(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою : вул. Маршала Тимошенка, 1-Д  
і встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7246,70 кв. м, кількість квартир – 126 штук.

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 1-Д на вул. Маршала Тимошенка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, та прилеглу територію.  
При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	


5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	В задовільному стані	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені вантажувальні клапани 31.03.2020 р.)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	Водопровід потребує відновлення	
12	Вікна	Потребують заміни (склоблоки та вентиляційні металеві решітки )	
13	Двері	Потребують поточного ремонту	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному технічному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному технічному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному технічному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребують поточного ремонту	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

**Висновки комісії:** житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 1-Д – знаходиться в задовільному технічному стані і придатний до експлуатації в осінній період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Головний інженер


  
\_\_\_\_\_ Багінська М.С.

**Члени комісії:**

Інженер I категорії

  
\_\_\_\_\_ Подбельцева С.Г.

Майстер техдільниці

  
\_\_\_\_\_ Хижкова В.С.

Дата огляду 20.09.2022