

**А К Т**  
**осіннього огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 11**

Хижкова В.С.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-503**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Багінської М.С., інженера Ікат. Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці Хижкової В.С.

23.09.2022

(дата початку огляду)

23.09.2022

(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 11  
і встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 23676,20 кв. м, кількість квартир – 286 штук.

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 11 на вул. Маршала Тимошенка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, спортивний майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному стані (капітальний ремонт у 2020)	

7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини потребують капітального ремонту. (поточний ремонт 6 під'їзду проведено у 2020 році до 2 поверху)	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені вантажувальні клапани 04.2020 р.)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребує поточного ремонту водопровід у 2,3,4,5,6 під'їздах. Поточний ремонт 1,7,8 під'їздів проведено у 2020 р	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані (капітальний ремонт у 2020)	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребують капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному технічному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному технічному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному технічному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному технічному стані (поточний ремонт у 2021 році)	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	_____	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	_____	

**Висновки комісії:** житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 11 – знаходиться в задовільному технічному стані і придатний до експлуатації в осінній період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Головний інженер

**Члени комісії:**

Інженер I категорії

Майстер техдільниці



Багінська М.С.

Подбельцева С.Г.

Хижкова В.С.

Дата огляду 23.09.2022