

**А К Т**  
**осіннього огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2/4**

Мундир Н.М.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
ОД-503  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Багінської М.С., інженера 1 категорії Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці Мундир Н.М.

07.09.2022р.  
(дата початку огляду)  
огляду)

07.09.2022р.  
(дата завершення)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 2/4  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 12548,10 кв. м, кількість квартир – 152 штуки.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 2/4 на вул. Маршала Тимошенка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	в задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизація стиків		

5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному стані	
7	Водостоки	потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують поточного ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	в задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	заварено	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	-	
12	Вікна	в задовільному стані	
13	Двері	в задовільному стані	
14	Вхідні групи	в задовільному стані	
15	Козирки вхідних груп	в задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	в задовільному стані	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Подавальний трубопровід потребує капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному технічному стані(капітальний 2020)	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	в задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на вул. Маршала Тимошенка, 2/4 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінній період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Головний інженер ОД-503

**Члени комісії:**

Інженер 1 категорії

Майстер техдільниці



Багінська М.С.

Подбельцева С.Г.

Мундир Н.М.

Дата огляду 07.09.2022р.