

**А К Т**  
**осіннього огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 6-А**

Наконечна Г.В.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-503**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера  
Багінської М.С. інженера I категорії Подбельцевої С.Г. майстра техдільниці  
Наконечної Г.В.

16.09.2022

(дата початку огляду)

16.09.2022

(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 6-А  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить -8342,52 кв. м, кількість  
квартир – 162 штук.

На прибудинковій території розміщуються: 1 спортивний майданчик

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 6-А на вул. Маршала  
Тимошенка комісія перевірила спортивний майданчик, стан несучих та  
огороджувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю,  
підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти,  
електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують поточного ремонту	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	

5	Підлога	Потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини потребують капітального ремонту.Поточний ремонт до 2 п. проведено у 2020 р.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (завантажувальні клапани заварені 06.04.2020)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	В задовільному стані,потребує відновлення водопроводу	
12	Вікна	Потребують заміни ( 3 під. замінено,співфінансування)	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	1,2 під'їзди потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	-	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	Потребує капітального ремонту	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на вул. Маршала Тимошенка, 6-А – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінній період 2022 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Головний інженер

**Члени комісії:**

Інженер I категорії

Майстер техдільниці



Багінська М.С.

Подбельцева С.Г

Наконечна Г.В.

Дата огляду 16.09.2022р.