

**А К Т**  
**осіннього огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 7-А**

Хижкова В.С.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
ОД-503  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Багінської М.С., інженера 1 кат. Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці Хижкової В.С.

22.09.2022  
(дата початку огляду)

22.09.2022  
(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 7-А  
і встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 9180,60 кв. м, кількість квартир – 143 штук.

На прибудинковій території розміщується 1 дитячий майданчик  
(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 7-А на вул. Маршала Тимошенка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	Потребують поточного ремонту	
4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	

5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	В задовільному стані. (капітальний ремонт у 2020 )	
7	Водостоки	Потребують капітального ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені вантажувальні клапани 09.04.2020 р.)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребує поточного ремонту водопровід	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	Потребують поточного ремонту	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному технічному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному технічному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному технічному стані	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані (капітальний ремонт у 2020 )	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані, потребує доукомплектування	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

**Висновки комісії:** житловий будинок на вул. Маршала Тимошенка, 7-А-  
знаходиться в задовільному технічному стані і придатний до експлуатації в  
осінній період 2022 років.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого  
будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Головний інженер



Багінська М.С.

**Члени комісії:**

Інженер I категорії

Подбельцева С.Г.

Майстер техдільниці

Хижкова В.С.

Дата огляду 22.09.2022