

**А К Т 4612**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Петра Панча, 2**

Ємельянова В.І.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507  
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., інженера 1-ої категорії Тіщенко В.П., майстра техдільниці Ємельянова В.І.

з 08.09.2022р.  
(дата початку огляду)

по 09.09.2022р.  
(дата завершення огляду))

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Петра Панча, 2  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4664 кв. м, кількість квартир – 79 штук.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 2 по вул. Петра Панча комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують обштукування фасадної плитки	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують герметизації	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту (поточний ремонт виконувався)	
7	Водостоки	Потребує прочищення (зовнішні)	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	

9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані, ганки потребують ремонту.	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Стовбури потребують часткового поточного ремонту	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту (підлога.)	
11	Вікна	В задовільному стані.	
12	Двері	В задовільному стані.	
13	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
14	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
15	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова потребує капітального ремонту електромережа потребує перетяжки	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
17	Системи центрального опалення	Потребує капітального ремонту	
18	Системи гарячого водопостачання	Потребує капітального ремонту	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребує капітального ремонту	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтне покриття та вимощення потребує асфальтування.	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	Відсутній	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку №2 по вул. Петра Панча – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо-зимовий період 2022-2023 року

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Головний інженер ОД-507

Інженер 1-ої категорії

Майстер техдільниці



С.Шевчук

В.Тіщенко

В.Ємельянова

Дата огляду « 08 » 09 2022р.