

# А К Т

загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: пр. Оболонський, 31

Ганки В.Ф.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-504**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера 1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 13.10.22р.

(дата початку огляду)

по 14.10.22р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: проспект

Оболонський, 31

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 16876,00 кв. м, кількість квартир – 432 штук.

На прибудинковій території розміщуються

дитячий та спортивний майданчики

(перелік елементів благоустрою)

## 2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

| № з/п | Найменування елемента (конструкції) будинку | Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку | Примітка |
|-------|---|--|----------|
| 1     | Фундаменти                                  | <u>в задовільному стані</u>                                |          |
| 2     | Фасади                                      | <u>в задовільному стані</u>                                |          |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 3  | Стіни  | в задовільному стані                          |  |
| 4  | Герметизовані стики                                      | потребують ремонту                            |  |
| 5  | Підлога  | потребує ремонту                              |  |
| 6  | Покрівля   | потребує ремонту                              |  |
| 7  | Водостоки  | потребують ремонту                            |  |
| 8  | Сходові клітки, сходові марші                            | потребують ремонту                            |  |
| 9  | Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)    | потребують ремонту<br>торцеві балкони будинку |  |
| 10 | Смітєпроводи (клапани, стовбури, шибери)                 | Клапани смітєпрово-<br>дів заварені в 2017р.  |  |
| 11 | Смітєзбірні камери (водопровід)                          | потребують ремонту                            |  |
| 12 | Вікна  | в задовільному стані<br>заміна вікон в 2017р. |  |
| 13 | Двері  | потребують заміни<br>двері в смітєзбірних     |  |
| 14 | Вхідні групи   | потребують ремонту                            |  |
| 15 | Козирки вхідних груп                                     | потребують ремонту                            |  |
| 16 | Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення) | в задовільному стані                          |  |
| 17 | Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)     | працюють в напору-<br>тній режимі             |  |

|    |   |                                      |  |
|----|---|--------------------------------------|--|
| 18 | Системи центрального опалення                             | Потребують ремонту                   |  |
| 19 | Системи гарячого водопостачання                           | Потребують ремонту                   |  |
| 20 | Системи холодного водопостачання і каналізації            | Потребують ремонту                   |  |
| 21 | Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття) | Потребує ремонту а/покриття          |  |
| 22 | Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)        | Д/майд., с/майд., в загальному стані |  |

**Висновки комісії:** Задовільна. На момент загального огляду т/будинка по пр. Оболонської, 31 до експлуатації в осілий період готовий

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504  Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504  Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504  Гуменюк А.В.



Дата огляду « 14 » 10 2022 р.