

**А К Т**  
загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вул. Архипенка Олександра 7/5

**Микитенко В.Г.**

(П.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-501**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника Вангородської Я.П.,  
головного інженера Костюченко Є.О., інженера з організації експлуатації та  
ремонту 1-ої категорії Пазюри Ю.Г., майстра техдільниці Микитенко В.Г.

з 25.09.2023р.

(дата початку огляду)

по 29.09.2023р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Архипенка Олександра 7/5  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 13422,60 кв. м, кількість квартир – 216

На прибудинковій території розміщено 2 спортивних майданчики

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 7/5 на вул. Архипенка Олександра комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундамент	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребують поточного ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	

8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту 1,3-6 під.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребують заміни шибери	
11	Сміттєзвірні камери (водопровід)	В задовільному стані	
12	Вікна	Потребують заміни 1,3,4 під їзд	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова в задовільному стані, електромережа потребує поточного ремонту в 5,6 під.	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтове покриття потребує ямкового ремонту	
22	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	Потребують капітального ремонту	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на вул. Архипенка Олександра 7/5, спортивних майданчиків – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо-зимовий період 2023-2024р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: начальник ОД-501



Бандорська Я.П.

Члени комісії: головний інженер

Костюченко Є.О.

інженер 1-ої категорії

Пазюра Ю.Г.

майстер техдільниці

Микитенко В.Г.

Дата огляду «29» вересня 2023р.