

А К Т
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Приозерна, 8-А

Кольга О.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-501
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника Вангородської Я.П.,
головного інженера Костюченко Є.О., інженера з організації експлуатації та ремонту
1-ої категорії Пазюри Ю.Г., майстра техдільниці Кольги О.І.

з 04.09.2023р. по 08.09.2023р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою :вул. Приозерна, 8-А
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6833 кв. м,
кількість квартир – 144.

На прибудинковій території розміщено дитячий та 3 спортивних майданчики.

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 8-А на вул. Приозерній, комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий, спортивний майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	

8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані
10	Смітєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Потребує заміни шибер
11	Смітєзбирні камери (водопровід)	В задовільному стані
12	Вікна	В задовільному стані
13	Двері	В задовільному стані
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова потребує поточного ремонту
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі
18	Системи центрального опалення	В задовільному стані
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребує поточного ремонту
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані
22	Дитячий та спортивні майданчики (обладнання дитячих, спортивних майданчиків)	В задовільному санітарно-технічному стані. Дитячий майданчик потребує заміни на сучасні елементи

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на вул. Приозерній, 8-А, дитячий, спортивний майданчики – задовільний.

Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо-зимовий період 2023 – 2024р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: начальник ОД-501 Вангородська Я.П.

Члени комісії: головний інженер Костюченко Є.О.

інженер 1-ої категорії Пазюра Ю.Г.

майстер техдільниці Кольга О.І.

Дата огляду «08» вересня 2023р.