

**А К Т**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: просп. Володимира Івасюка 15**

**Напханюк Л.М.**

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-501**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: начальника Вангородської Я.П.,  
головного інженера Костюченко Є.О., інженера з організації експлуатації та ремонту  
1-ої категорії Пазюри Ю.Г., майстра техдільниці Напханюк Л.М.

з 09.10.2023р.

по 13.10.2023р.

(дата початку огляду)

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: просп. Володимира Івасюка 15  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6811,70 кв. м, кількість квартир – 88

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 15 на просп. Володимира Івасюка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундамент	В задовільному стані	
2	Фасад	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Стики	В задовільному стані	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує поточного ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани,	Потребують заміни шибери	

	стовбури, шибери)	
11	Сміттєзвірні камери (водопровід)	В задовільному стані
12	Вікна	В задовільному стані
13	Двері	В задовільному стані
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Електрощитова в задовільному стані. Електромережі потребують капітального ремонту
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтове покриття потребує капітального ремонту.

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку на просп. Володимира Іvasюка 15 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в осінньо-зимовий період 2023-2024р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: начальник ОД-501  Вангородська Я.П.

Члени комісії: головний інженер  Костюченко Є.О.

інженер 1-ої категорії

Пазюра Ю.Г.

майстер техдільниці

Напханюк Л.М.

Дата огляду «13» жовтня 2023р.