

А К Т № 1035
**загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул.8-го Березня,6**

Баркова І.П.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-507
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., провідного інженера Овчаренко А.В., майстра т/д №6 Баркової І.П.

11.03.2015р.
(дата початку огляду)

11.03.2015р.
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул.8-го Березня,6
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 98,3 кв. м, кількість квартир – 2 штук.





2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку №6 на вул.8-го Березня комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні, покрівлю, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації та прилеглу територію. При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
4	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
5	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані	
6	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
7	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Асфальтове покриття потребує капітального ремонту	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на вул.8-го Березня,6 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025 р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Члени комісії:  головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.
провідний інженер  Овчаренко А.В.
майстер т/д № 6  Баркова І.П.

Дата виїзду 4.03.2025