


## Графік

профілактичного огляду димовентиляційних каналів у житловому будинку за  
адресою: вул. Автозаводська, 97/5 - 2 раз на рік.

Директор

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»



Сагайдак Л.Г.


Головний інженер

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»



Кукурудза П.І.

Начальник ОД- 507



Паламарчук І.М.