

А К Т

загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: вул. Богатирська, 18

Жарник І.В.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-504

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Бородавко В.О., заступника начальника ОД-504 Власенко Т.О., інженера
1-ї категорії Гуменюк А.В.,

з 05.03.2025
(дата початку огляду)

по 05.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця

Богатирська, 18

і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 6091,77 кв. м,
кількість квартир – 216 штук.

На прибудинковій території розміщуються

Ізровий дитячий майданчик
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 18 по вулиці
Богатирській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних
конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна,
двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі,
спортивні майданчики та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	<u>в задовільному стані</u>	
2	Фасади	<u>в задовільному стані</u>	

3	Стіни	в задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Потребують ремонту	
5	Підлога	Потребує ремонту	
6	Покрівля	в задовільному стані	
7	Водостоки	Потребують ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	Потребують ремонту торцеві частини будівлі	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	Клапанні сміттєпроводи в аварійному стані в 2020р.	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Потребують ремонту	
12	Вікна	в задовільному стані Заміна вікон в 2017р.	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують ремонту	
15	Козирки вхідних груп	Потребують ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує кап. ремонту електро-щитова з перетяжкою електрошнурів.	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	

18	Системи центрального опалення	в задовільному стані Неат. ремонт в 2020р.	
19	Системи гарячого водопостачання	в задовільному стані Неат. ремонт в 2020р.	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	в задовільному стані Неат. ремонт в 2020р.	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	в задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	д/майданчик потребує допомоги проектування МДФ	

Висновки комісії: Задовільна. На ремонт загальною
ошеду м/будинок по вул. Богатирській, 18 до
експлуатації в весняно-літній період готовий.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-504  Бородавко В.О.

Члени комісії: заступник начальника ОД-504  Власенко Т.О.

інженер I-ї категорії ОД-504  Гуменюк А.В.



Дата огляду « 05 » 03 2025 р.