


Графік

профілактичного огляду димовентиляційних каналів у житловому будинку за
адресою: вул. Вишгородська, 56/2 - 2 раз на рік.

Директор
КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»



Сагайдак Л.Г.

Головний інженер
КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»



Кукурудза П.І.

Начальник ОД- 507



Паламарчук І.М.