

**А К Т № 1119**  
**загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Джерельна, 7/5**

Баркова І.П.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-507**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., провідного інженера Овчаренко А.В., майстра т/д № 6 Баркової І.П.

13.03.2019р.

(дата початку огляду)

13.03.2019р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Джерельна, 7/5  
і встановила наступне:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1813,20 кв. м,  
кількість квартир — 41 штук.

На прибудинковій території розміщуються -----

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку №7/5 на вул. Джерельній, комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Підлога	В задовільному стані	
5	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
6	Водостоки	В задовільному стані	

