

Графік

профілактичного огляду вентиляційних каналів у житловому будинку
за адресою: вул. Дубровицька, 8 - 1 раз на рік.

Директор
КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району
м. Києва»



Сагайдак Л.Г.

Головний інженер
КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району
м. Києва»

Кукурудза П.І.

Начальник ОД- 506



Скрипник В.І.