

**А К Т**  
**весняного огляду житлового будинку,**  
**розташованого за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 11-А**

Мундир Н.М.  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,  
**ОД-503**  
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера  
Багінської М.С., інженера 1 категорії Подбельцевої С.Г., майстра техдільниці  
Мундир Н.М.

11.03.2025  
(дата початку огляду)

11.03.2025  
(дата завершення огляду)

провели огляд житлового будинку за адресою: вул. Левка Лук'яненка, 11-А  
і встановили таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 7012,60 кв. м, кількість  
квартир – 143 штук.

На прибудинковій території розміщується 1 дитячий майданчик  

---

(перелік елементів благоустрою)

**2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду житлового будинку № 11-А на вул. Левка  
Лук'яненка комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій,  
зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО,  
ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та  
прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	

4	Герметизація стиків	Виконано поточний ремонт в 2024р.	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту (поточний ремонт до 2 поверху: 2,3 під'їздів проведено у 2020 році 1,4 під'їздів проведено у 2021 році)	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (заварені вантажувальні клапани 10.04.2020)	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	Водопровід потребує відновлення 1,2,3 під'їзди	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	В задовільному стані. Поточний ремонт : 2,3 під'їздів проведено у 2020 році 1,4 під'їздів проведено у 2021 році	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребують капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	В задовільному технічному стані	
19	Системи гарячого водопостачання	В задовільному технічному стані	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному технічному стані	


21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному технічному стані (поточний ремонт у 2021 році)	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному технічному стані, цегляна огорожа потребує відновлення цементної стяжки (капітальний ремонт у 2021 році)	
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

**Висновки комісії:** житловий будинок на вул. Левка Лук'яненка, 11-А знаходиться в задовільному технічному стані і придатний до експлуатації в весняний період 2025 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

**Голова комісії:**

Головний інженер

 Багінська М.С.

**Члени комісії:**

Інженер I категорії

 Подбельцева С.Г.

Майстер техдільниці

 Мундир Н.М.

Дата огляду 11.03.2025

