

А К Т № 1469
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Лісна , 58

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», **ОД-507**
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці Ходос Н.І.

з 17.03.2025
(дата початку огляду)

по 17.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Лісна, 58
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 58,3 кв. м, кількість квартир – 1 штука.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 58 по вул. Лісна комісія встановила: житловий будинок зруйновано пожежею під час військових дій в березні 2022 році.

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Лісна 58 – не підлягає відновленню.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії  Терещенко В.М.

майстер техдільниці  Ходос Н.І.

Дата огляду « 17 » 03 2025р.