

А К Т № 1341

загального огляду жилого будинку,  
розташованого за адресою: вулиця Максименка Федора, 5-Б

**Ходос Н.І.**  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

ОД-507

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці № 7 Ходос Н.І.

3 14.03.2019  
(дата початку огляду)

по 14.03.2019  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Максименка Федора, 5-Б  
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 210,3 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 5-Б по вулиці Максименка Федора комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи ЦО, ХВП, каналізації, електрообладнання, та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
5	Системи центрального опалення	В задовільному стані.	
6	Системи гарячого водопостачання	-----	

7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані.	

**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вулиці Максименка Федора 5Б, – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер I категорії  Терещенко В.М.

майстер техдільниці № 7  Ходос Н.І..

Дата огляду « 14 » березня 2025р.