

Графік


профілактичного огляду вентиляційних каналів у житловому будинку за
адресою: вул. Петра Панча, 11 - 1 раз на рік.

Директор

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Києва»

Сагайдак Л.Г.



Головний інженер

КП «Керуюча компанія з обслуговування

житлового фонду Оболонського району м. Києва»

Кукурудза П.І.

Начальник ОД- 507

Паламарчук І.М.

