

А К Т
весняного огляду житлового будинку,
розташованого за адресою: просп. Оболонський, 15-А

Наконечна Г.В.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-503
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера
Багінської М.С. інженера I категорії Подбельцевої С.Г. майстра техдільниці:
Наконечної Г.В.

07.03.2025
(дата початку огляду)

07.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд житлового будинку за адресою: просп. Оболонський, 15-А
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 4516,60 кв. м, кількість квартир – 117 штук.

На прибудинковій території розміщуються

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан житлового будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду житлового будинку № 15-А на просп. Оболонському комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують поточного ремонту (обстукування)	
3	Стіни	В задовільному стані	

4	Герметизація стиків	Потребують поточного ремонту	
5	Підлога	Потребує поточного ремонту в тамбурі	
6	Покрівля	В задовільному технічному стані	
7	Водостоки	Потребують поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Сходові клітини потребують капітального ремонту.Поточний ремонт до 2п.виконано у 2020 р.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і лоджій)	В задовільному стані	
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	В задовільному стані (завантажувальні клапани заварені)	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані,потребує відновлення водопроводу	
12	Вікна	Замінено на пластикові.В задовільному стані	
13	Двері	Потребують заміни	
14	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту	
15	Козирки вхідних груп	В задовільному стані	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове освітлення)	Потребує капітального ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі	
18	Системи центрального опалення	Потребують капітального ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	Потребують капітального ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	Потребують капітального ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики	-	

	(обладнання дитячих майданчиків)		
23	Спортивні майданчики (обладнання спортивних майданчиків)	-	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку на просп. Оболонському, 15-А, – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняний період 2025 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії:

Головний інженер

Члени комісії:

Інженер I категорії

Майстер техдільниці



[Signature] Багінська М.С.

[Signature] Подбельцева С.Г.

[Signature] Наконечна Г.В.

Дата огляду 07.03.2025 року

– задовільний

2025 року

(оцінка технічного стану)

Голова комісії:

Головний інженер

Члени комісії:

Інженер I категорії

Майстер техдільниці

Дата огляду 07.03.2025 року