

**А К Т № 1229**  
**Загального огляду жилого будинку,**  
**розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик , 28-А**

**Ходос Н.І.**  
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування  
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,

**ОД-507**

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А. , інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці №7 Ходос Н.І.

з 13.03.2025р  
(дата початку огляду)

по 13.03.2025р  
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик , 28-А

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 236,3 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

**2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:**

Під час проведення огляду жилого будинку № 28-А по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації , системи ХВП, системи ЦО, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
5	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	

7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані.	


**Висновки комісії:** технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик 28-А– задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №7  Ходос Н.І.

Дата огляду «13»  2025р.