

А К Т № 1459
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Квітки Цісик, 28-Д

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», **ОД-507**
(назва виконавця послуг)

Комісія у складі головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці Ходос Н.І.

з 17.03.2025
(дата початку огляду)

по 17.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Квітки Цісик, 28-Д
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 218,7 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 28-Д по вул. Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи ЦО, ХВП, каналізації та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
5	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	

7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул. Квітки Цісик, 28-Д – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно - літній період 2025 року.


(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507



Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії

Терещенко В.М.

майстер технічний



Ходос Н.І.

Дата огляду 17.03.2025