

А К Т 1134

Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик, 28-Е

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-507

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М, майстра техдільниці №7 Ходос Н.І.

з 13.05.15р
(дата початку огляду)

по 13.03.15
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик , 28-Е

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 85,6 кв. м, кількість квартир – 1 штука.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 28-Е по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації , ХВП, ЦО, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані .	
<u>5</u>	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	

	Системи гарячого водопостачання	_____	
<u>6</u>	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
<u>8</u>	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик , 28-Е – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №7  Ходос Н.І.

Дата огляду «13» березня 2025р.