

А К Т № 1135

Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик, 42-А

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

ОД-507

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися комісія в складі: головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці № 7 Ходос Н.І.

з 13.03.2025
(дата початку огляду)

по 13.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Квітки Цісик, 42-А

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 121,9 кв. м, кількість квартир – 2 штуки.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 42-А по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації, ХВП, ЦО, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	В задовільному стані.	
5	Системи центрального опалення	В задовільному стані .	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	

7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій)	В задовільному стані .	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик, 42-А – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025р.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №7  Ходос Н.І.

Дата огляду « 13 » Березня 2025р.