

А К Т № 1355
Загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Квітки Цісик, 61

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»,
ОД-507
(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці №7 Ходос Н.І.

з 14.03.2025
(дата початку огляду)

по 14.03.2025
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Квітки Цісик, 61

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 211,8 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 61 по вулиці Квітки Цісик комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, системи каналізації, ХВП, електрообладнання та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	Задовільний стан.	
2	Фасади	Задовільний стан.	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	Потребує поточного ремонту квартира №5	
5	Системи центрального опалення	_____	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	

7	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані .	
8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	Потребує санітарної обрізки висотних дерев.	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Квітки Цісик, 61 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025р. (оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого

будинку у наступний період)

Голова комісії:

Головний інженер ОД-507




Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії




Терещенко В.М.

майстер техдільниці №7



Ходос Н.І.

Дата огляду « 14 » березня 2025р.