

А К Т № 1351
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вулиця Курортна, 24

Ходос Н.І.
(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

ОД-507

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Шевчук С.А., інженера 1 категорії Терещенко В.М., майстра техдільниці №7 Ходос Н.І.

з 14.03.2019
(дата початку огляду)

по 19.03.2019
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: Вулиця Курортна, 24

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 269,4 кв. м, кількість квартир – 5 штук.

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 24 по вулиці Курортна комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, покрівлю, електрообладнання, системи ХВП та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані .	
2	Фасади	В задовільному стані .	
3	Стіни	В задовільному стані .	
4	Покрівля	Потребує поточного ремонту.	
5	Системи центрального опалення	_____	
6	Системи гарячого водопостачання	_____	
7	Системи холодного водопостачання і	В задовільному стані.	

8	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані .	
---	---	------------------------	--

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вулиці Курортна,24 – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2025р.


(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-507  Шевчук С.А.

Члени комісії: інженер 1 категорії  Терещенко В.М.

майстер техдільниці №7  Ходос Н.І.



Дата огляду «  » 2025р.