

А К Т 1455
**загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: вул. Бережанська,16**

Муштей В.В.

(П.І.П. майстра)

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» ОД-507

(назва виконавця послуг)

Комісія у складі: головного інженера Шевчука С.А., інженера 1-ої категорії Тіщенко В.П., майстра техдільниці Муштей В.В.

09.03.2026р.

(дата початку огляду)

по 09.03.2026р.

(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вулиця Бережанська,16
і встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 8010,00 кв. м, кількість квартир – 119, під'їздів – 3 шт.; поверхів – 10 шт.

На прибудинковій території розміщуються 1 дитячий майданчик, лави для відпочинку, урни

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 16 по вул. Бережанській комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП, ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примітка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	Потребують капітального ремонту.	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	Стики потребують герметизації	
5	Підлога	В задовільному стані	
6	Покрівля	Потребує капітального ремонту	
7	Водостоки	Потребують очищення (зовнішні)	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і	В задовільному стані, ганки потребують поточного ремонту	

	лоджій)		
10	Сміттепроводи (клапани, стовбури, шибери)	Стовбури потребують часткового поточного ремонту.	
11	Сміттезбірні камери (водопровід)	В задовільному стані, підлога потребує ремонту.	
11	Вікна	В задовільному стані	
12	Двері	В задовільному стані	
13	Вхідні групи	Потребують поточного ремонту.	
14	Козирки вхідних груп	Потребують капітального ремонту	
15	Електрообладнання (щитова, електромережі, будинкове освітлення)	В задовільному стані. Електрощитова, електромережі потребують капітального ремонту.	
16	Ліфти (машинні приміщення, двері машинних приміщень)	Працюють в паспортному режимі. Двері та приміщення в задовільному стані	
17	Системи центрального опалення	В задовільному стані, потребують капітального ремонту.	
18	Системи гарячого водопостачання	В задовільному стані, потребують капітального ремонту.	
19	Системи холодного водопостачання і каналізації	В задовільному стані. Потребують капітального ремонту.	
17	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове покриття)	В задовільному стані, вимощення потребує капітального ремонту	
18	Дитячі майданчики (обладнання дитячих майданчиків)	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку №16 по вул. Бережанській дитячого майданчику – задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період -2026 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Головний інженер ОД-507

Інженер 1-ої категорії

Майстер техдільниці

Дата огляду 09.03.2026р



С.Шевчук

В.Тіщенко

В. Муштей