

АКТ
загального огляду жилого будинку,
розташованого за адресою: Вишгородська, 36-б.

Ілларіонова А.О

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва»,

ОД-506

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі: головного інженера Сахно С.М.,
інженера 1-ї категорії Калиновська Н.І., майстра техдільниці
Ілларіонова А.О.

з 13.04.2026 р _____
(дата початку огляду)

по 13.04.2026 р. _____
(дата завершення огляду)

провела огляд жилого будинку за адресою: вул. Вишгородська, 36-б.
і встановила таке:

**1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 2125 кв. м, кількість
квартир - 55 штук.**

На прибудинковій території розміщуються дитячий майданчик
(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан жилого будинку та його прибудинкової території:

Під час проведення огляду жилого будинку № 36-б по вул. Вишгородська
комісія перевірила стан несучих та огорожувальних конструкцій, зовнішні
та внутрішні стіни, стики, покрівлю, підлогу, вікна, двері, системи ЦО, ГВП,
ХВП, каналізації, ліфти, електрообладнання, дитячі, спортивні майданчики та
прилеглу територію.

При цьому виявлено:

№ з/п	Найменування елемента (конструкції) будинку	Висновок про технічний стан елемента (конструкції) будинку	Примі тка
1	Фундаменти	В задовільному стані	
2	Фасади	В задовільному стані	
3	Стіни	В задовільному стані	
4	Герметизовані стики	-	
5	Підлога	потребує поточного ремонту	
6	Покрівля	потребує поточного ремонту	

7	Водостоки	потребує поточного ремонту	
8	Сходові клітки, сходові марші	Потребують капітального ремонту 1-2 під.	
9	Балкони, лоджії, ганки (огороження балконів і	В задовільному стані	
10	Сміттєпроводи (клапани, стовбури, шибери)	-	
11	Сміттєзбірні камери (водопровід)	-	
12	Вікна	В задовільному стані	
13	Двері	В задовільному стані	
14	Вхідні групи	В задовільному стані	
15	Козирки вхідних груп	Потребують поточного ремонту	
16	Електрообладнання (щитова, мережі, будинкове	потребує поточного ремонту	
17	Ліфти (машинні приміщення, двері	-	
18	Системи центрального опалення	потребує поточного ремонту	
19	Системи гарячого водопостачання	потребує поточного ремонту	
20	Системи холодного водопостачання і каналізації	потребує поточного ремонту	
21	Прибудинкова територія (благоустрій, асфальтове	В задовільному стані	
22	Дитячі майданчики (обладнання дитячих	В задовільному стані	

Висновки комісії: технічний стан житлового будинку по вул.Вишгородська 36-б, та дитячий майданчик - задовільний. Житловий будинок придатний до експлуатації в весняно-літній період 2026 року.

(оцінка технічного стану, висновок про готовність до експлуатації жилого будинку у наступний період)

Голова комісії: головний інженер ОД-506

Сахно С.М.

Члени комісії: інженер 1-ї категорії

Калиновська Н.І.,

майстер техдільниці

Ілларіонова А.О.

Дата огляду « 13 » 04 2026 р.

